Valle Sabbia News

VIABILITÀ

Frana sulla strada fra Riccomassimo e Bagolino

Di Redazione

Una colata di fango e detriti si è riversata ieri sera da un costone sulla sottostante strada provinciale 241. Viabilità interrotta. Oggi le verifiche dei tecnici

Ieri sera, lungo il tratto di strada fra Riccomassimo e Bagolino, nel comune di Storo, si è verificato uno smottamento con fango e detriti riversati sulla strada provinciale 241

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Storo e il personale del Servizio strade della Provincia di Trento che in via cautelativa hanno deciso per la chiusura del tratto stradale interessato.

La quantità di sassi e terra caduta sulla strada non è elevata, ma a monte, sopra la provinciale, è presente ancora del materiale. Per sicurezza si è quindi deciso di vietare il transito di veicoli.

Questa mattina ci sarà un sopralluogo da parte dei tecnici per verificare la stabilità del fronte franoso.

Fondamentale per la sicurezza dei cittadini, ha spiegato anche il sindaco di Storo, Luca Turinelli, è stato il pronto intervento dei vigili del fuoco volontari di Storo e del servizio gestione strade della Provincia che si sono messi immediatamente al lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 26/10/2019 - AGGIORNATO IL 29/03/2025 ALLE 02:00

2025 © TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI AUTOGESTIONE CONTENUTI DI EDIZIONI VALLE SABBIA SRL C.F. E P.IVA: 02794810982 – SISTEMA <u>GLACOM®</u>