

Casa vecchia, pericolo nuovo

Di red.

Un lettore ci invia queste fotografie documentano una situazione di degrado urbanistico che è diventato anche un pericolo per i passanti

Siamo in Via Molino, a Villanuova sul Clisi, in prossimità dell'incrocio con Via Don Milani.

La fotografia è stata scattata questa mattina e probabilmente, visto che non ci sono transenne, ad evitare che qualcuno passi sotto quel cornicione, calcinacci e mattoni erano caduti da poco.

E per fortuna non l'hanno fatto in testa a qualcuno.

Consigliamo ai pedoni che dovessero passare di lì di tenersi alla larga da quel cornicione, camminando dall'altra parte della via.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 23/10/2019 - AGGIORNATO IL 29/04/2025 ALLE 02:00

2025 © TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

AUTOGESTIONE CONTENUTI DI EDIZIONI VALLE SABBIA SRL C.F. E P.IVA: 02794810982 - SISTEMA [GLACOM®](#)